

Laserbright

Unser Flussmittel verhindert bei Silber, Gold, Messing und Stahlwaren die lästigen und manchmal sehr schwer zu entfernenden

- Rauch-
- Schmauch-
- Oxidationsspuren

vom Laserschweißen.

Die Lösung wird einfach mit einem Pinsel auf die Ware aufgetragen. Anschließend die Teile trocknen lassen. Die restliche Lösung auf der Ware wird nach dem Schweißen einfach mit warmem Wasser abgewaschen. Sollte dies nicht ausreichen, empfehlen wir unser spezielles Abkochmittel.

Weitere Vorzüge beim Gebrauch dieses Mittels:

- leichteres Schweißen und dadurch
- bessere und schönere Schweißnähte
- kein Abkochen mit Schwefelsäure nötig

